

Indikátor KPZ 51E - 7

Standartní příslušenství KPZ 71-7(8)E Favorit, KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74



Popis : KPZ 51E- 7

Ocelový panel, 6ti místný 25 mm vysoký LCD displej, zaručující jasné a zřetelné zobrazení číslic . Funkce: tára po celém vážícím rozsahu, zobrazení znaménka \square - \square , automatické nastavení nuly, automatický test všech funkcí indikátoru, audiosignál při dosažení předvolené hodnoty HI -LOW -OK . Indikace táry, nuly, s čítání, LO-BAT nízký stav baterie, nastavitelné prosvícení displeje .

Příklad dělení : 3 t = 1,0 kg, 2 t = 500 g, 1 t = 200 g, 600 kg = 100 g

Provozní teplota: - 10° až 40° C . Volitelné příslušenství : pouzdro z nerezové oceli, sériový interface RS232, tiskárna .

Klávesa	Popis
ON/OFF	Klávesa se používá k zapnutí a vypnutí indikátoru. Po zapnutí indikátoru se na displeji zobrazí nula - nulový bod .
$\Rightarrow 0 \Leftarrow$	Jestliže se po zapnutí indikátoru neobjeví 0, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Displej bude indikovat, že nulový bod je nastaven. Indikátor umí nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživostj .
$\leftrightarrow T$	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Jakmile se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru je možno zadat až do výše maximální zátěže váživostj. Tára může být zadávána postupně . Vymazání táry: Jestliže je zátěž již z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji .
<u>NET</u> GROSS	Klávesa se používá k přepínání mezi Brutto/Netto
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k vytištění dat nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost viz . vzor tisků .

Změna technických údajů je vyhrazena .

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!